Al Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

Comunicazione degli esiti dei sopralluoghi eseguiti in frazione Ripoli - Santa Maria Maddalena in data 14 novembre 2013.

Il 14 novembre 2013 il Collegio dei Tecnici di cui al Protocollo Operativo per il monitoraggio dell'abitato di S. Maria Maddalena di Ripoli (DGR 1635/2011) in Comune di San Benedetto Val di Sambro, ha eseguito alcuni sopralluoghi nell'area di S. Maria Maddalena di Ripoli (località Serrucce), presso gli aggregati 69 (via Serrucce, 28/b); e 70 (via Serrucce 29).
Per i fabbricati oggetto di sopralluogo, sulla scorta di quanto riportato nelle schede compilate dai Tecnici, ufficialmente acquisite dal Collegio nella riunione del 18 novembre 2013, e secondo le procedure definite dal Collegio nella riunione del 3 aprile 2012, si segnala quanto segue:

aggregato 69 – edificio 1, via Serrucce 28/b:
- Stato di conservazione attuale: *stato 0*;
- Provvedimenti da eseguire: *visita di controllo per la verifica dello stato fessurativo.* Il sopralluogo è parziale in quanto ha riguardato solo una delle due unità immobiliari che compongono l'edificio.

aggregato 69 – edificio 2, via Serrucce 28/b:
- Stato di conservazione attuale: *stato 0*;
- Provvedimenti da eseguire: *nessun provvedimento specifico.*

aggregato 70, via Serrucce, 29:
- Stato di conservazione attuale: *stato 0*;
- Provvedimenti da eseguire: *incremento della strumentazione di monitoraggio già presente.* Disporre un fessurimetro a cavallo della lesione al piano più basso nel setto dietro la scala.

Quanto sopra al fine di consentire alla S.V. l'adozione delle misure di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Bologna, 18 novembre 2013

per il Collegio dei Tecnici
Arch. Alberto Borghesi
Alberto Borghesi