Al Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

Comunicazione dell'esito del sopralluogo eseguito in frazione Ripoli – via Roncaglie, 1, in data 25 gennaio 2013.

Il 25 gennaio 2013 il Collegio dei Tecnici di cui al Protocollo Operativo per il monitoraggio dell'abitato di S. Maria Maddalena di Ripoli (DGR 1635/2011) in Comune di San Benedetto Val di Sambro, con la presenza del Tecnico comunale geom. Moreno Santarini, ha eseguito alcuni sopralluoghi nell'area di S. Maria Maddalena di Ripoli, tra i quali il fabbricato in via Roncaglie n. 1 (aggregato 121) già oggetto di precedente sopralluogo in data 6 marzo 2012.
Non essendosi rilevate evoluzioni del quadro fessurativo si è confermato quanto riportato nella precedente scheda:

aggregato 121, via Roncaglie, 1:

- Stato di conservazione attuale: *stato 0*;
- Provvedimenti da eseguire: *verificare l'esistenza e l'efficacia del monitoraggio delle lesioni e topografico, ed attivarlo se mancante.*

Quanto sopra al fine di consentire alla S.V. l'adozione delle misure di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Bologna, 5 marzo 2013

per il Collegio dei Tecnici
Arch. Alberto Borghesi
Alberto Borghesi