







MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI DI VERSANTE DELL'ABITATO DI RIPOLI - SANTA MARIA MADDALENA

## **CEDIMENTI**

**RILEVATI DAL 24/10/2013 AL 29/11/2013** BOLLETTINO N°15 -NOVEMBRE 2013

## Legenda

Cedimenti in millimetri	
	da -5 a -20
	da 0 a -5
	da 0 a 2
	da 2 a 5
	da 5 a 10
	da 10 a 20
	da 20 a 30
	da 30 a 70

Avanzamento gallerie

Totale

Mese di riferimento

## NOTA:

I CEDIMENTI DEL VERSANTE,
RILEVATI NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO, NON HANNO MAI
RAGGIUNTO LA SOGLIA DI
ATTENZIONE FISSATA DAL
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE