


RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

servizio geologico sismico e dei suoli

# MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI DI VERSANTE DELL'ABITATO DI RIPOLI - SANTA MARIA MADDALENA

# SPOSTAMENTI

**RILEVATI DAL 30/10/2014 AL 04/12/2014**

BOLLETTINO N°27 - NOVEMBRE 2014

*Legenda*

| Spostamenti in millimetri |
|---|
| da 0 a 2 |
| da 2 a 5 |
| da 5 a 10 |
| da 10 a 20 |
| da 20 a 50 |

| Avanzamento gallerie |
|---|
| Totale |
| Mese di riferimento |

**NOTA:**
**GLI SPOSTAMENTI DEL VERSANTE, RILEVATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, NON HANNO MAI RAGGIUNTO LA SOGLIA DI ATTENZIONE FISSATA DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE**