


RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

servizio geologico sismico e dei suoli

# MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI DI VERSANTE DELL'ABITATO DI RIPOLI - SANTA MARIA MADDALENA

# SPOSTAMENTI

RILEVATI DAL 28/02/2013 AL 31/03/2013

BOLLETTINO N°7 - MARZO 2013

Legenda

| Spostamenti in millimetri | |
|---|---|
| | da 0 a 2 |
| | da 2 a 5 |
| | da 5 a 10 |
| | da 10 a 20 |
| | da 20 a 50 |
| | da 50 a 100 |

| Avanzamento gallerie | |
|---|---|
| | Totale |
| | Mese di riferimento |

**NOTA:**
**GLI SPOSTAMENTI DEL VERSANTE, RILEVATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, NON HANNO MAI RAGGIUNTO LA SOGLIA DI ATTENZIONE FISSATA DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE**