0515274315

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
IL RESPONSABILE
ARCH. FERDINANDO PETRI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna
12 MAR. 2012
Prot. N. 1686
Cat. ..... Clas. ..... Fasc. .....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2012. 0064315
del 12/03/2012

Al Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

Oggetto: Protocollo operativo per il monitoraggio degli edifici di Santa Maria Maddalena in Comune di San Benedetto Val di Sambro - Comunicazione degli esiti dei sopralluoghi eseguiti in data 6 marzo 2012.

Il 6 marzo 2012 il Collegio dei Tecnici di cui al Protocollo Operativo per il monitoraggio dell'abitato di S. Maria Maddalena di Ripoli (DGR 1635/2011) con la presenza, tra gli altri, del Tecnico comunale geom. Moreno Santarini ha eseguito alcuni sopralluoghi nell'area di S. Maria Maddalena di Ripoli, in via Cà di Nespolo nn. 1, 3 e 5, in via Roncaglie n. 1, in via Serrucce n. 9 (ed. 65 numerazione CMB) ed in via Serrucce 36 (ed. 78 numerazione CMB).

Il sopralluogo previsto in via Santa Maria Maddalena n. 3 (ed. 9 numerazione CMB) non è stato eseguito in quanto il proprietario non è stato trovato.

Per detti fabbricati, sulla scorta di quanto riportato nelle schede compilate dai Tecnici del Collegio che hanno eseguito il sopralluogo e con riferimento ai contenuti del documento di Definizione delle soglie di Attenzione-Allerta-Allarme predisposto dallo stesso Collegio, si segnala quanto segue:

edificio via Cà di Nespolo 1, 3 e 5 – edificio sulla soglia di attenzione. Verificare l'esistenza e l'efficacia del monitoraggio delle lesioni e topografico, ed attivarlo se mancante;

edificio via Roncaglie, 1 – edificio allo stato 0. Verificare l'esistenza e l'efficacia del monitoraggio delle lesioni e topografico, ed attivarlo se mancante;

edificio via Serrucce, 9 (ed. 65) – edificio sulla soglia di attenzione. Costituisce parte di un aggregato;

edificio via Serrucce 36 (ed. 78) – edificio sulla soglia di attenzione. E' stato possibile eseguire solamente un sopralluogo parziale.

Quanto sopra al fine di consentire alla S.V. l'adozione delle misure di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Con l'occasione si trasmette in allegato copia del Verbale del sopralluogo effettuato il 21 febbraio u.s. dal Collegio dei Tecnici.

Cordiali saluti.

Ferdinando Petri

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna
tel 051.527.4590
fax 051.527.4315
STBReno@regione.emilia-romagna.it
http://www.ermesambiente.it/ermesambiente/stb/reno/index.htm

a uso interno: DP/ ..... / ..... Classif. Indice 1126 LIV.1 550 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 2012 ANNO NUM. Fasc. 11 SUB.